

KEMPEROLL® FALL STOP

Zastosowanie

- Bezbarwna żywica do zabezpieczenia przeciw wypadnięciom na świetlikach z typowych materiałów (PMMA, poliwęglanowych, polietylenowych, z włókna szklanego (także na klapy dymowe), na zewnątrz i niezewnątrz powłoce, montowanych na nasadzanym wieńcach.
- Do renowacji starych oraz na nowych świetlikach

Cechy

- 1- komponentowa
- Gotowa do użycia
- Odporna na wybarwienia
- Wysoka przepuszczalność dla światła
- Niska zmiana stopnia transmisji światła (4,5%)
- Wysoka elastyczność (rozciągliwość zgodnie z normą DIN > 250%). Przetestowana na zabezpieczenie przeciw wypadnięciom w temp. 10 °C
- Odporna na warunki pogodowe i promieniowanie UV
- Trwałość min. 10 lat.

Skład

Jednokomponentowe pokrycie na bazie żywicy poliuretanowej.

Opakowanie

Pojemniki 3 kg i 10 kg

Przechowywanie

Przechowywać zamknięty w chłodnym, suchym miejscu, bez dostępu mrozu. Minimalny okres trwałości: patrz etykieta na pojemniku.

Zużycie

1,60 kg/m². Preparat nanosić równomiernie w 4 cyklach roboczych po ok. 400g/ m². (odpowiednio 400µm na grzebieniu mierniczym)



Właściwości

Konsystencja	płynna
Kolor	błękitnawy/błyszczący
Czas obróbki* [min]	ok. 60
Odporny na deszcz* po [h]	ok. 4
Całkowicie wyschnięty* po [d]	ok. 7
Uzyskana odporność przeciw wypadnięciom* po [d]	ok. 7
Można dalej powlekać po*[h]	ok. 4

* Pomiary w temp. 23 °C i przy 50 % względnej wilgotności powietrza. Poprzez wpływy atmosferyczne jak np. wiatr, wilgotność względna i temperatura podane wartości mogą ulec zmianie.

Prace należy wykonywać w ubraniu ochronnym, włączając w to zabezpieczenia przeciw upadkom z wysokości. Należy zadbać o równomierne, wydajne i długotrwałe przewietrzenie zapewniające odpowiednie stwardnienie materiału. Należy przestrzegać instrukcji stosowania KEMPEROLL FALLSTOP. W razie konieczności można dokonać pomiarów grubości warstwy bez jej uszkodzenia metodą porównania wyników przed/po za pomocą aparatu ultrasonograficznego np. Olympus 38 DL PLUS. Warstwa zastygniętego produktu powinna mieć między 0,7-0,9 mm grubości.

Ważne wskazówki

Podczas transportu, przechowywania i użycia należy przestrzegać zaleceń z instrukcji użycia, Karty Charakterystyki Produktów Niebezpiecznych, opisów na pojemnikach, przepisów BHP, jak również z wskazówek przemysłu chemicznego.

Utylizacja

płynna
po stwardnieniu

EAK 08 04 09
EAK 08 04 10

GISCODE

PU50

Ogólne wskazówki

Przedziały czasowe skracają się przy wyższych i wydłużają przy niższych temperaturach otoczenia i podłoża. Gwarantujemy jednakowo stałą i wysoką jakość naszych produktów. Do produktów KEMPER SYSTEM nie wolno dodawać żadnych materiałów obcego pochodzenia.

Nasze informacje techniczne i doradztwo wykonawcze odzwierciedlają jedynie aktualny stan naszej wiedzy i doświadczenia związanego z naszymi produktami. Każde nowe wydanie tych informacji unieważnia automatycznie ich poprzednią wersję. Dlatego koniecznym jest posiadanie najnowszych obowiązujących informacji dot. użytkowania i zastosowania naszych produktów. W każdym wypadku konieczne jest dokładne, fachowe i odniesione do obiektu zbadanie czy dany produkt i technologia jego zastosowania zaspokaja potrzeby i założenia z nim związane. Ponosimy odpowiedzialność jedynie za jakość naszych produktów. Ich prawidłowe i odpowiednie zastosowanie oraz obróbka wchodzi wyłącznie w zakres odpowiedzialności i kompetencji użytkownika. Sprzedaż naszych produktów odbywa się wyłącznie na podstawie naszych warunków handlowych.

Wydanie: Vellmar, wrzesień 2013